

BULLETIN MILIEU NATUREL

INCENDIE DE LA CLARIFLOCCULATION DE SAV

SERVICE EXPERTISE PROSPECTIVE

Situation au 12 juillet 2019-10h

Carte—stations surveillées



Conditions hydrodynamiques de la Seine

- Débit à Austerlitz : 122,6 m³/s
 - Température : 24,7°C (Bougival)
- ⇒ **forte sensibilité aux apports d'effluents urbains**


BULLETIN MILIEU NATUREL

INCENDIE DE LA CLARIFLOCCULATION DE SAV

SERVICE EXPERTISE PROSPECTIVE

Situation au 12 juillet 2019-10h

Oxygène dissous



Oxygénation mesurée à Andrésy **6,30 mgO₂/L** hier à 19h30*

Le niveau d'oxygénation sur le site de Meulan, situé 30km à l'aval de SAV, est encore supérieur à 6 mgO₂/L.

Le niveau d'oxygénation à l'aval éloigné de SAV baisse légèrement et atteint une concentration de 5,6 mgO₂/L ce matin à 9h. L'activité photosynthétique semble s'estomper depuis hier sur ce site (Méricourt, 50 km à l'aval de SAV).

* Une coupure de courant sur la station d'Andrésy a eu lieu hier soir à 19h30. Une intervention sur site est actuellement en cours.

Très bon

bon

moyen

médiocre

mauvais


BULLETIN MILIEU NATUREL

INCENDIE DE LA CLARIFLOCCULATION DE SAV

SERVICE EXPERTISE PROSPECTIVE

Situation au 12 juillet 2019-10h

Ammonium en continu



Le suivi en continu (fréquence : 15 min) de l'azote ammoniacal sur le site d'Andrésey montre que les concentrations sont stables avec des valeurs autour de **0,5 mg NH₄⁺/L***

Ces concentrations sont celles observées en situation normale.

* Une coupure de courant sur la station d'Andrésey a eu lieu hier soir à 19h30. Une intervention sur site est actuellement en cours.

Très bon

bon

moyen

médiocre

mauvais