

BULLETIN MILIEU NATUREL

INCENDIE DE LA CLARIFLOCCULATION DE SAV

SERVICE EXPERTISE PROSPECTIVE

Situation au 22 juillet 2019-16h

Carte—stations surveillées



Conditions hydrodynamiques de la Seine

- Débit à Austerlitz : 103,99 m³/s
 - Température : 25,5°C (Bougival)
- ⇒ **forte sensibilité aux apports d'effluents urbains**


BULLETIN MILIEU NATUREL

INCENDIE DE LA CLARIFLOCCULATION DE SAV

SERVICE EXPERTISE PROSPECTIVE

Situation au 22 juillet 2019-16h

Oxygène dissous



Le niveau d'oxygénation sur le site d'Andrésy, situé 9 km en aval de SAV, est de **6,9 mgO₂/L**.

Le niveau d'oxygénation sur le site de Colombes, situé 27km en amont de SAV, est de 8,3 mgO₂/L.

Le niveau d'oxygénation sur le site de Meulan, situé 30km à l'aval de SAV, est de 7,5 mgO₂/L.

Le niveau d'oxygénation à l'aval éloigné de SAV est de 6,8 mgO₂/L (Méricourt, 50 km à l'aval de SAV)

Très bon

bon

moyen

médiocre

mauvais


BULLETIN MILIEU NATUREL

INCENDIE DE LA CLARIFLOCCULATION DE SAV

SERVICE EXPERTISE PROSPECTIVE

Situation au 22 juillet 2019-16h

Ammonium en continu



Le suivi en continu (fréquence : 15 min) de l'azote ammoniacal sur le site d'Andrésy montre que les concentrations sont stables avec des valeurs de l'ordre de **0,2 mg NH₄⁺/L**.

Ces concentrations sont celles observées en situation normale.

Très bon

bon

moyen

médiocre

mauvais